

DAFTAR ISTILAH

- Waste* : Segala aktivitas yang tidak bernilai tambah
- Due date* : Batas akhir waktu pekerjaan ke-i boleh diselesaikan.
- Lateness* : Penyimpangan dari waktu penyelesaian hingga saat *due date*
- Lean* : Merupakan suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan (*waste*) dan meningkatkan nilai tambah (*value added*) produk agar memberikan nilai kepada pelanggan
- Six sigma* : Suatu metodologi sistematis yang berfokus pada faktor kunci yang mengendalikan kinerja suatu proses, mengaturnya pada tingkat yang paling baik dan menjaganya agar tetap pada *level* tersebut.
- Lean six sigma* : Kombinasi antara *Lean* dan *Six sigma* dapat didefinisikan sebagai suatu filosofi bisnis, pendekatan sistemik dan sistematis untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan atau aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah (*non value added activities*) melalui peningkatan terus-menerus untuk mencapai tingkat kinerja enam *sigma*.
- SIPOC* : Supplier, input, process, *output*, customer, merupakan diagram sederhana yang memberikan gambaran umum untuk memahami elemen-elemen kunci sebuah proses bisnis
- VSM* : *Value stream mapping*, merupakan salah satu metode untuk memetakan aliran produksi dan aliran informasi untuk memproduksi suatu produk, tidak hanya pada masing-masing area kerja, tetapi pada tingkat total produksi serta mengidentifikasi kegiatan *value added* dan *non value added*.
- Critical to Quality* : Atribut-atribut yang sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kepuasan pelanggan, yang merupakan elemen dari produk, proses, atau praktik-praktik yang berdampak langsung pada kepuasan pelanggan.
- Motion* : Pergerakan yang lebih banyak daripada yang seharusnya
- Defect* : Ketidaksesuaian dengan spesifikasi produk
- Severity* : Seberapa serius akibat dari potential of failure
- Occurance* : Kemungkinan failure mode terjadi akibat potential cause

Detection : Kemungkinan alat kontrol mendeteksi failure mode