

ABSTRAK

Sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah juga bisa disebut sebagai sarana yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan. Tujuan dari pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi lebih baik. Namun sekarang terdapat beberapa sekolah yang mengabaikan faktor kenyamanan, sehingga tidak optimal dalam pencapaian tujuan tersebut. SMP ITABA yang berada di Sidoarjo adalah salah satunya. Faktor kenyamanan yang dipermasalahkan adalah mengenai penghawaan. Selain itu luasan yang tidak mencukupi pasti akan mempengaruhi jumlah ruangnya. Dan akan berdampak pada proses kegiatan belajar mengajar. Sehingga terdapat ruang yang memiliki fungsi ganda. Dan terdapat juga ruang yang tidak digunakan sesuai fungsinya karena tidak terdapatnya fasilitas ruang. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka akan dirancang ruangan yang dapat memenuhi aktivitasnya dan sesuai dengan fungsinya. Perancangan ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan siswa/i dan pengguna lainnya di SMP ITABA untuk melakukan semua kegiatan sekolah.

Kata kunci : sekolah, smp, interior, kenyamanan