

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Produksi dan Jumlah Cacat Produksi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Alas Kaki Tahun 2017.....	6
Tabel 1.2 Jumlah Produksi dan Jumlah Cacat Produksi Sepatu Formal	8
Tabel 1.3 Persentase Jenis Cacat Sepatu Formal Pada Proses Produksi Period 5 Maret 2018 – 28 April 2018.....	8
Tabel 2.1 Fase Proyek dan Hasil yang didapat	25
Tabel 2.2 Tipe – Tipe Proyek <i>Six Sigma</i>	25
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu dari Jurnal Nasional	27
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu dari Jurnal Internasional	39
Tabel 3.1 Karakteristik Penelitian	54
Tabel 3.2 Kebutuhan Data	54
Tabel 4.1 Matrik Triangulasi.....	70
Tabel 4.2 Jenis Cacat.....	80
Tabel 4.3 Tanggapan Konsumen.....	82
Tabel 4.4 Data Produksi Cacat JAVA SEVEN.....	85
Tabel 4.5 penjelasan Sebab – Akibat Cacat Bahan Baku Kulit Rusak	88
Tabel 4.6 Penjelasan Sebab – Akibat Cacat Sol meleleh.....	92
Tabel 4.7 penjelasan Sebab – Akibat Cacat Jahitan Keluar Jalur.....	94
Tabel 4.8 Analisis Five <i>Whys</i> Bahan Baku Kulit Rusak	97
Tabel 4.9 Analisis Five <i>Whys</i> Sol meleleh.....	100
Tabel 4.10 Analisis Five <i>Whys</i> Jahitan Keluar Jalur	103
Tabel 4.11 Analisis FMEA Bahan Baku Rusak	107
Tabel 4.12 Bobot RPN Bahan Baku Kulit Rusak JAVA SEVEN	108
Tabel 4.13 Tabel Pengukuran Matriks FMEA Untuk Cacat Sol meleleh.....	109
Tabel 4.14 Bobot RPN Sol meleleh JAVA SEVEN	110
Tabel 4.15 Analisis FMEA Jahitan Keluar Jalur.....	111
Tabel 4.16 Bobot RPN Jahitan Keluar Jalur JAVA SEVEN.....	112