

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Klasifikasi genting	4
Tabel I.2 Data penurunan pendapatan perusahaan bulan Desember 2022 hingga Maret 2023	5
Tabel I.3 Daftar Alternatif Solusi.....	9
Tabel II.1 Pemilihan teori/ model/ kerangka standar perancangan.....	19
Tabel III.1 Identifikasi Sistem Terintegrasi	24
Tabel III.2 Rencana Waktu Penyelesaian Tugas Akhir	26
Tabel IV.1 Dimensi Genteng	29
Tabel IV.2 Waktu Kerja Operator.....	31
Tabel IV.3 Spesifikasi <i>Database</i> Tabel Hasil Inspeksi.....	34
Tabel IV.4 Spesifikasi <i>Database</i> Tabel Status.....	34
Tabel V.1 Validasi Rancangan.....	43
Tabel V.2 Verifikasi Rancangan	43
Tabel V.3 Hasil Pengujian Inspeksi Genteng Manual	44
Tabel V.4 Hasil Pengujian Inspeksi Genteng RTSQ.....	44
Tabel V.5 Data Input <i>Availability</i> Proses Inspeksi Eksisting Operator 1	51
Tabel V.6 Data Input <i>Availability</i> Proses Inspeksi Eksisting Operator 2	51
Tabel V.7 Data Input <i>Availability</i> Proses Inspeksi Eksisting Operator 3	52
Tabel V.8 Data Input <i>Availability</i> Proses Inspeksi Eksisting Operator 4	52
Tabel V.9 Data Input <i>Availability</i> Proses Inspeksi RTSQ	52
Tabel V.10 <i>Loading Time</i>	53
Tabel V.11 <i>Availability</i>	53
Tabel V.12 <i>Actual Cycle Time</i>	54
Tabel V.13 <i>Operation Speed Rate</i>	54
Tabel V.14 <i>Performance Efficiency</i>	54
Tabel V.15 Jumlah Unit	55
Tabel V.16 <i>Quality Rate</i>	55
Tabel V.17 Perbandingan <i>Overall Equipment Effectiveness</i>	55