

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Healing Installation di Royal Adelaide Hospital	23
Gambar 2. 2 Ornamental Indoor Plants in Hospital Rooms	24
Gambar 2. 3 The effects of window blind positions and control on patients	25
Gambar 3. 1 Logo dan Fasad Rumah Sakit Borromeus Bandung	26
Gambar 3. 2 Analisis Sirkulasi Rumah Sakit Borromeus Bandung	27
Gambar 3. 3 Sign System Rumah Sakit Borromeus Bandung	28
Gambar 3. 4 Sistem Pencahayaan Buatan Rumah Sakit Borromeus Bandung	28
Gambar 3. 5 Sistem Pencahayaan Alami Rumah Sakit Borromeus Bandung	28
Gambar 3. 6 Sistem Penghawaan Rumah Sakit Borromeus Bandung	29
Gambar 3. 7 Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Borromeus Bandung	30
Gambar 3. 8 BMC Rumah Sakit Borromeus Bandung	32
Gambar 3. 9 Area Tunggu Rumah Sakit Borromeus Bandung	32
Gambar 3. 10 Logo dan Fasad RS Bhayangkara Kediri	33
Gambar 3. 11 Analisis Sirkulasi RS Bhayangkara Kediri	34
Gambar 3. 12 Sign System RS Bhayangkara Kediri	35
Gambar 3. 13 Sistem Pencahayaan Buatan RS Bhayangkara Kediri	35
Gambar 3. 14 Sistem Pencahayaan Alami RS Bhayangkara Kediri	35
Gambar 3. 15 Sistem Penghawaan RS Bhayangkara Kediri	36
Gambar 3. 16 Instalasi Gawat Darurat RS Bhayangkara Kediri	37
Gambar 3. 17 Area Tunggu RS Bhayangkara Kediri	38
Gambar 3. 18 Logo dan Fasad Rumah Sakit Advent Bandung	38
Gambar 3. 19 Analisis Sirkulasi Rumah Sakit Advent Bandung	39
Gambar 3. 20 Sign System Rumah Sakit Advent Bandung	40
Gambar 3. 21 Sistem Pencahayaan Buatan Rumah Sakit Advent Bandung	40
Gambar 3. 22 Sistem Pencahayaan Alami Rumah Sakit Advent Bandung	40
Gambar 3. 23 Sistem Penghawaan Rumah Sakit Advent Bandung	41
Gambar 3. 24 Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Advent Bandung	42
Gambar 3. 25 Area Tunggu Rumah Sakit Advent Bandung	43
Gambar 3. 26 Logo dan Fasad Khoo Teck Hospital	44
Gambar 3. 27 Organisasi Bangunan Khoo Teck Hospital	45
Gambar 3. 28 Sign System Khoo Teck Hospital	45
Gambar 3. 29 Sistem Pencahayaan Buatan Khoo Teck Hospital	46
Gambar 3. 30 Sistem Pencahayaan Alami Khoo Teck Hospital	46

Gambar 3. 31 Sistem Penghawaan Khoo Teck Hospital	46
Gambar 3. 32 Instalasi Gawat Darurat Khoo Teck Hospital	47
Gambar 3. 33 Area Tunggu Khoo Teck Hospital.....	48
Gambar 3. 34 Gedung Duval RS. Baptis Kediri.....	53
Gambar 3. 35 Arti Logo RS. Baptis Kediri	54
Gambar 3. 36 Analisis Site	57
Gambar 3. 37 Analisis Vegetasi RS. Baptis Kediri	66
Gambar 3. 38 Analisis Kebisingan RS. Baptis Kediri.....	67
Gambar 3. 39 Layout Gedung Duval.....	70
Gambar 3. 40 Analisis Jalur Darurat Gedung Duval.....	71
Gambar 3. 41 Analisis Penghubung Antar Lantai Gedung Duval	71
Gambar 3. 42 Tampak Gedung Duval.....	72
Gambar 3. 43 Analisis Sign System Gedung Duval.....	73
Gambar 3. 44 Utilitas Gedung Duval	74
Gambar 3. 45 Denah Eksisting IGD.....	85
Gambar 3. 46 Denah Eksisting Depo Farmasi Rawat Jalan	86
Gambar 3. 47 Denah Eksisting Instalasi Dialisis	87
Gambar 3. 48 Denah Eksisting Ruang Tunggu Dan Kamar Inap Anak	88
Gambar 3. 49 Denah Eksisting Ruang Tunggu Dan Kamar Inap Umum	89
Gambar 3. 50 Hubungan Antar Ruang Lantai 1	133
Gambar 3. 51 Hubungan Antar Ruang Lantai 1 dan 2	133
Gambar 3. 52 Hubungan Antar Ruang Lantai 4 dan 5	134
Gambar 3. 53 Zoning Berdasarkan Tingkat Resiko Penularan	138
Gambar 3. 54 Zoning Berdasarkan Pelayanan	139
Gambar 3. 55 Zoning Berdasarkan Privasi Kegiatan	140
Gambar 3. 56 Bloking Lantai 1	141
Gambar 3. 57 Bloking Lantai 2	142
Gambar 3. 58 Bloking Lantai 3	143
Gambar 3. 59 Bloking Lantai 4	144
Gambar 3. 60 Bloking Lantai 5	145
Gambar 4. 1 Knee and Toe Clearance In Design	159